



Chevrolet Corvette

10 omistajaa löytyi

Luotu 11.06.2026

Rekisterikilpi: MOB-326

Korityyppi: Avoauto

Polttoaine: Bensiini

Vuosi: 2006

Vaihteiston tyyppi: Manuaalinen

Voimansiirron siirtymä: 6 l

Voimansiirron voima: 298 kW (400 hv / 405 PS)

Skannaa nähdäksesi koko raportin



carVertical-arvosana® Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on vakavia ongelmia tai vikoja, jotka voivat vaatia mittavia korjauksia, ja sen kilometrimerkinnöissä on merkkejä mahdollisesta manipuloinnista.

Tämä on **heikko** pistemäärä verrattuna muihin **20-vuotiaisiin Chevrolet Corvette** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvon kunto tai historia on selvästi heikompi kuin suurimmalla osalla tämän mallin arvioituja autoja.

Mittarilukema

Huomio

Mahdollinen matkamittarin peukalointi havaittu.

Vahingot

Huomio

Löysimme 2 merkintää tälle ajoneuvolle.

Titlen tarkistus

Huomio

"Flood"-merkintä löytyi – mahdollisesti vakava aiempi vaurio.

Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

Varkaus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä 48 maassa

Valokuvat

Löysimme 18 kuvaa tästä ajoneuvosta. Skannaa raportin QR-koodi nähdäksesi kaikki.

11.2018





12.2018



Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:



Taksi

✓ Tietueita ei löytynyt



Kuljetus

✓ Tietueita ei löytynyt



Vuokrakäyttö

✓ Tietueita ei löytynyt



Poliisi

✓ Tietueita ei löytynyt



Esittelyajoneuvo

✓ Tietueita ei löytynyt



Autokoulun ajoneuvo

✓ Tietueita ei löytynyt

Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu



Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.



Yhteenveto

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **8 maassa**:  +2

Tarkistimme nämä:



Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

✓ Tietueita ei löytynyt



Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

✓ Tietueita ei löytynyt

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Poliisilaitosten varastettujen ajoneuvojen tietokantojen **tarkistus suoritettu seuraavissa**:



Suomi



Slovakia



Italia



Slovenia



Tšekki



Unkari



Romania



Kanada

Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.




Huomio

Tämän ajoneuvon matkamittarilukema voi olla väärennetty!



Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 157 754 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 173 766 km
- Löydettiin 14 matkamittarilukematietuetta



Matkamittarilukemat

1.2007	27 km
8.2007	3 347 km
5.2013	29 158 km
10.2013	31 768 km
1.2016	102 709 km
11.2018	145 257 km
6.2019	90 295 km

⚠ Matkamittarilukeman takaisinkääntä

Matkamittarilukemat

6.2020	147 156 km
7.2021	151 637 km
7.2022	152 921 km
7.2023	153 849 km
8.2024	156 041 km
8.2025	157 511 km
4.2026	157 754 km

Ajotottumukset

1.2007 - 10.2013	Normaali ajomäärä	386 km/kuukausi
10.2013 - 1.2016	Runsas ajomäärä	2 589 km/kuukausi
1.2016 - 11.2018	Normaali ajomäärä	1 233 km/kuukausi
11.2018 - 6.2019	Luokittelematon ajaminen	
6.2019 - 6.2020	Runsas ajomäärä	4 661 km/kuukausi
6.2020 - 7.2021	Normaali ajomäärä	340 km/kuukausi
7.2021 - 4.2026	Vähäinen ajomäärä	106 km/kuukausi

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.

✓

Ongelmia ei löytynyt

Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset

- 📁

Onko siihen panttioikeus?

✓ Tietueita ei löytynyt
- 📁

Onko se takavarikoitu?

✓ Tietueita ei löytynyt
- 🔑

Omistusoikeudet rajoitettu?

✓ Tietueita ei löytynyt

Oikeudelliset

- ✓=

Läpäisi katsastuksen?

Läpäissyt

Tietue löydetty 4.2026

+

Suomi

Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti
- ↺↻

Onko ajoneuvo romutettu?

✓ Tietueita ei löytynyt
- ✓

Vakuutettu?

Ei vakuutettu

Tietue löydetty 5.2026

+

Suomi

Titlen tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvolla niin sanottu merkitty rekisteröintitodistus – kuten "Junk", "Salvage" tai "Flood" – mikä voi tarkoittaa, että se on kärsinyt vakavia vaurioita tai ei välttämättä ole enää tieliikennekelpoinen.

Nämä ovat virallisia Yhdysvaltojen viranomaisten käyttämiä termejä, joilla merkitään ajoneuvoja, joihin liittyy merkittäviä turvallisuus- tai rakenteellisia riskejä.

⚠

Huomio

"Flood-title" löytyi!

"Salvage-title" löytyi!

i

Yhteenveto

Ajoneuvoja, joiden "title"-merkintänä on "Salvage", ei voida rekisteröidä tiekäyttöön ilman kattavia korjaustoimenpiteitä

Title brands

- Flood

⚠ Tietue löytyi

Tietue löydetty 1.2019
- Salvage

⚠ Tietue löytyi

Tietue löydetty 12.2018
- Junk

✓ Tietueita ei löytynyt
- Fire

✓ Tietueita ei löytynyt
- Hail

✓ Tietueita ei löytynyt
- Lemon

✓ Tietueita ei löytynyt

58 Title brands -merkintää tarkastettiin

Odometer brands

- Actual

✓ Tietueita ei löytynyt
- Not Actual

✓ Tietueita ei löytynyt
- Exceeds Mechanical Limits

✓ Tietueita ei löytynyt
- Maybe Altered

✓ Tietueita ei löytynyt
- Tampering

✓ Tietueita ei löytynyt
- Exempt Odometer Disclosure

✓ Tietueita ei löytynyt

11 Odometer brands -merkintää tarkastettiin

Yhdysvalloissa ajoneuvon rekisteröintitodistus (tai "car title") on laillinen asiakirja, joka todistaa omistajuuden. Joskus tähän asiakirjaan lisätään niin sanottu merkintä ("branded title") kertomaan vakavista aiemmista tapahtumista – kuten suurista vaurioista, mittarilukeman manipuloinnista tai muista seikoista, jotka voivat vaikuttaa ajoneuvon turvallisuuteen tai arvoon.

Junk, Salvage or Insurance

Tietue löytyi

Yksikkö	Tiedot	Vienti
COPART, INC.	Junk and Salvage / Ajoneuvon tila: Myyty Päivämäärä: 12.10.2018	Ei
COPART, INC.	Junk and Salvage / Ajoneuvon tila: Määritellään myöhemmin Päivämäärä: 12.10.2018	Ei
AUTOBIDMASTER LLC	Junk and Salvage / Ajoneuvon tila: Myyty Päivämäärä: 10.01.2019	Ei

Selittävä huomautus:

Jos tällä VIN-numerolla on merkintä **Romu/uudelleenkäytetty-tiedoissa tai Vakuutus-tiedoissa**, VIN-numeron NMVTIS:ille lähettänyt yritys on pitänyt ajoneuvoa joko romuna, uudelleenkäytettynä tai vakuuttajan tapauksessa täydellisenä tappiona. Romu/uudelleenkäytetty-osion **KÄSITTELY**-kentässä ilmoitetaan, mitä VIN-numerolle (eli ajoneuvolle) on tapahtunut sen jälkeen, kun yritys on saanut sen haltuunsa.

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?

Huomio
Löysimme 2 tietueita tästä ajoneuvosta

Vahinkotietueet



Ilmoitettu vaurio

Tämä merkintä kertoo ajoneuvon vauriosta, joka liittyy yleensä liikenneonnettomuuteen tai vastaavaan tapahtumaan.

Vahingoittuneet osat

Vaurio raportoitu, osia ei ole yksilöity

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

Tuntematon



Ilmoitettu vaurio

Tämä merkintä kertoo ajoneuvon vauriosta, joka liittyy yleensä liikenneonnettomuuteen tai vastaavaan tapahtumaan.

Vahingoittuneet osat

Vaurio raportoitu, osia ei ole yksilöity

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

Tuntematon

Mahdollinen syy

Vesi

Vastuuvapauslauseke: Useimmat vahinkomerkinnät liittyvät liikenneonnettomuuksiin, mutta eivät yksinomaan. Jotkin merkinnät voivat päätyä raporttiin eri syistä, kuten vahinkoarvioiden, huutokauppojen, ajoneuvojen tarkastusten, korjausten ja muiden vastaavien tapahtumien, toimien tai olosuhteiden vuoksi. Tällaiset merkinnät voivat osoittaa esimerkiksi, että ajoneuvo on tarkastettu ja arvioitu valtuutetussa huoltoliikkeessä tai että on suoritettu korjauksia, takuuhuoltoja, diagnostiikkaa, ajoneuvon tarkastusta tai muita vastaavia palveluja. Nämä ajoneuvon tarkastukset tai arvioinnit voidaan tehdä liikenneonnettomuudessa aiheutuneiden vahinkojen vuoksi, mutta myös muista syistä, kuten lakisääteisten vaatimusten ja/tai menettelyjen, valmistajan julkaisemien tietojen, takuukorjausten tai muiden kuin takuukorjausten, huonosti tehtyjen korjausten korjaamisen tai liikenneonnettomuuksiin liittymättömien vahinkojen (esim. varkaus, mekaaniset vauriot jne.) vuoksi. On tärkeää

huomata, että tällaiset merkinnät eivät välttämättä viittaa liikenneonnettomuuden seurauksiin – ne voivat liittyä myös ajoneuvon käyttöön, huoltoon tai toimintaan valmistajan tai kolmansien osapuolten asettamien vaatimusten ja olosuhteiden mukaisesti.

Vahinkosanasto

Arvio aiemmista korjauskustannuksista

Jos ajoneuvolle on raportoitu vaurioita, aiempien korjausten kustannus on arvioitu sen mukaan, missä vauriot on arvioitu, ja se näytetään kyseisen maan valuutassa. Tämä summa voi poiketa siitä, mitä odottaisit omalla paikkakunnallasi. Tässä syyt: Korjaushinnat vaihtelevat eri maiden välillä työvoimakustannusten ja varaosahintojen vuoksi. Arvio perustuu virallisissa huoltoliikkeissä tehtyyn työhön, joka on yleensä kalliimpaa kuin riippumattomissa korjaamoissa.

Markkinahinta


Tarkistimme, miten tämän ajoneuvon markkinahinta on muuttunut ajan myötä saatavilla olevien historiallisten tietojen ja hinta-arvioiden perusteella.

Aikajana kattaa rajatun ajanjakson eikä kuvaa ajoneuvon koko elinkaaren aikaista hintatasoa.



Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu myyntihinta: 42 000 €
- Ole varovainen piilevien ongelmien suhteen, jos ajoneuvo on ollut myynnissä huomattavasti nykyistä hintaa edullisemmin!



2022

Myyntihinnat

10.2022 42 000 €

Tiedot ja varusteet

Ajoneuvon tekniset tiedot ja alkuperäiset varusteet.



Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä on kertonut sinulle.

Tunnistaminen ja tekniset tiedot

	Merkki Chevrolet		Malli Corvette		Korityyppi Avoauto
	Valmistusvuosi 2006		Voimansiirron siirtymä 6 l		Voimansiirron voima 298 kW (400 hv / 405 PS)
	Voimalinjan tyyppi Polttomoottori		Polttoainetyyppi Bensiini		Voimansiirron tyyppi Manuaalinen
	Vetotyyppi Takaveto		Väri Musta		Sylinterien määrä 6
	Istuimien määrä 2		Moottorikoodi LS2		

Varusteet

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

193 TRIM COMBINATION, BLACK/EBONY LEATHER Musta/ebony-nahkaverhoiluyhdistelmä	191 INTERIOR TRIM COLOR BLACK/EBONYINTERIOR TRIM, EBONY Sisustuksen verhoilu musta/ebony
1SZ PACKAGE OPTION- EI ERITYISTÄ PAKETTIVAIHTOEHTOA	3LT PACKAGE LT OPTION 3 LT-vaihtoehto 3 -paketti
41T TOP COLOR, BLACK Mustan avoauton katon väri	41U EXTERIOR COLOR, PRIMARY, BLACK Pääväri: musta
AAB MEMORY DRIVER CONVENIENCE PACKAGE Kuljettajan mukavuuspaketti	AJ7 RESTRAINT SYSTEM FRT SEAT, INFLATABLE, DRIVER AND PASSENGER, FRT & SIDE Ilmatäytteinen etuistuimen turvajärjestelmä kuljettajalle ja matkustajalle
AL0 SENSOR INDICATOR INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR Etumatkustajan turvatyynyn anturi, jossa on lapsen läsnäolon tunnistin	AQ9 SEAT, FRONT BUCKET, DRIVER, PASSENGER, RECLINING(USED WITH BIARRITZ YP3) Kuljettajan ja matkustajan kallistuvat etuistuiimet, suunniteltu käytettäväksi Biarritz YP3 -mallin kanssa

BGR PLANT CODE- BOWLING GREEN, KY.

- ✦ Ajoneuvo on valmistettu Bowling Greenin tehtaalla Kentuckyssa

CM7 ROOF CONVERTIBLE, FOLDING, POWER

- ✦ Avokatto: Autossa on sähkötoiminen taittokatto, joka avautuu ja sulkeutuu helposti napin painalluksella.

DD8 MIRROR,INSIDE,REARVIEW,TILT,AUTOMATIC(LIGHT SENSITIVE)(USED WITH SPECIAL EDITION WA4)

- ✦ Automaattisesti kallistuva taustapeili, jossa on valoherkkä toiminto

FE9 FEDERAL EMISSION CERTIFICATION

- ✦ Liittovaltion päästöhyväksyntä

IL3 TRIM,INTERIOR DESIGN

- ✦ Erityisellä muotoilulla varustettu sisustus

JL5 BRAKE,FRONT SOLID DISC

- ✦ Vakiovarusteiset kiinteät levyjarrut edessä

KA1 HEATER - SEAT

- ✦ Lämmitettävät istuimet

KPS OIL COOLER,ENGINE

- ✦ Moottoriöljynjäähdytin

MN6 TRANSMISSION,MANUAL 6-SPEED PROVISIONS(MERCHANDISING OPTION)

- ✦ 6-vaihteisen manuaalivaihteiston varusteet

N37 STEERING COLUMN,TILT AND TELESCOPING

- ✦ Säädettävä ohjauspylväs, jota voi kallistaa ja pidentää

NT7 EMISSION SYSTEM FEDERAL, TIER 2

- ✦ Liittovaltion Tier 2 -päästöjärjestelmä

R6K CONTROL SALES ITEM NO. 11

- ✦ Myyntituotteen numero 11:n hallinta

CJ2 HVAC SYSTEM AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT

- ✦ Etuosan automaattinen ilmastointijärjestelmä lisäohjaimilla

DD0 MIRROR,O/S,R AND L REM CTL,ELEC,DEFOG,LT SENSITIVE

- ✦ Sähkötoimiset, kaukosäätimellä ohjattavat, huurtumisenesto- ja valoherkät ulkopeilit

FE3 SUSPENSION SYSTEM(SPECIAL)(LESS STABILIZER SHAFT)

- ✦ Ajoneuvoon asennettu erityinen jousitusjärjestelmä, vakaajakseleita lukuun ottamatta

GU6 AXLE,REAR,3.42 RATIO

- ✦ 3,42-välityssuhde taka-akselilla

J55 BRAKE SYSTEM,HEAVY DUTY POWER

- ✦ Kestävä tehojarrujärjestelmä

K63 GENERATOR 110 AMP

- ✦ 110 ampeerin generaattori

KNP COOLING SYSTEM,TRANSMISSION,HEAVY DUTY

- ✦ Raskaiden ajoneuvojen voimansiirron jäähdytysjärjestelmä

LS2 ENGINE,4.3L(4.3-7),DIESEL V6

- ✦ 4,3 litran V6-dieselmoottori

MZ6 TRANSMISSION MAN 6 SPD, TREMEC, 85MM, 2.97 1ST, 0.71 5TH 0.57 6TH, O/D

- ✦ Tremecin valmistama 6-vaihteinen manuaalivaihteisto, jossa 1. vaihteen välityssuhde on 2,97, 5. vaihteen 0,71 ja 6. vaihteen 0,57; varustettu ylikierrosvaihteella

NK4 STEERING WHEEL,SPORT,LEATHER WRAPPED

- ✦ Nahkaverhoiltu urheiluohjauspyörä

QG6 WHEEL 18 X 8.5 FRT & 19 X 10 RR, ALUMINUM, STYLED

- ✦ 18 × 8,5 tuuman alumiinivanteet edessä ja 19 × 10 tuuman alumiinivanteet takana

R6P CONTROL SALES ITEM NO. 15

- ✦ Tarkistus myyntituotenumeralle 15

R9N CONTROL - SALES ITEM NO. 89

✦ Myyntivalvonnan tuotenumero 89

SLM SALES PROCESSING-STOCK ORDERS

✦ Osaketilaukset ja myynnin käsittely

U3U RADIO AM/FM STEREO, SEEK/SCAN, DVD, CD, CLOCK
ETR, NAVIGATION, VOICE REC, MP3

✦ Edistyksellinen radiojärjestelmä, jossa on monipuoliset toiminnot, kuten navigointi ja MP3-toisto

U65 SPEAKER SYSTEM,4,DUAL FRONT DOOR
MOUNTED,DUAL STANDARD RANGE REAR

✦ Kaksoiskaiutinjärjestelmä, jossa on 4 kaiutinta: etuovissa asennetut ja takana vakiona

UG1 OPENER GARAGE DOOR, UNIVERSAL

✦ Yleiskäyttöinen autotallin ovien avaaja

UK3 CONTROL STEERING WHEEL,ACCESSORY

✦ Ohjauspyörän lisätoiminnot

UV6 DISPLAY,HEADUP(USED WITH SE Z7M)

✦ SE Z7M -mallissa käytettävä head-up-näyttö

VA5 LANGUAGE LABEL(ENGLISH)

✦ Kielimerkintä englanniksi

VK3 LICENSE PLATE,FRONT MOUNTING PACKAGE

✦ Eturekisterikilven kiinnityssarja

YTK TIRE REAR P285/35ZR19 BW HW4 (EMT) HIGH-
PERFORMANCE

✦ Takarenkaat: suorituskykyiset P285/35ZR19-renkaat, joissa on run-flat-tekniikka

R9U CONTROL - SALES ITEM NO. 95

✦ Myynnin seurantakohde nro 95

U2K DIGITAL AUDIO SYSTEM S-BAND

✦ Digitaalinen äänijärjestelmä, S-kaista

U52 CLUSTER,INSTRUMENT(ELECTRONIC)

✦ Sähköinen mittaristo

UE1 COMMUNICATION SYSTEM VEHICLE, G.P.S. 1

✦ Ajoneuvon viestintäjärjestelmä, jossa on GPS

UJ9 CLUSTER,INSTRUMENT(COOLANT
TEMPERATURE,VOLTMETER,TACHOMETER)

✦ Mittaristo, jossa näkyvät jäähdytysnesteen lämpötila, jännitemittari ja kierroslukumittari

US3 ANTENNA DIVERSITY

✦ Antennien monikanavaisuus

V73 VEHICLE STATEMENT - US/CANADA

✦ Ajoneuvotiedot Yhdysvalloissa ja Kanadassa

VDD VEHICLE INFORMATION DVD, CUSTOMER ORIENTATION

✦ DVD ajoneuvotietoja ja asiakaspalvelua varten

XND TIRE FRONT P245/40ZR18 BW HW4 (EMT) HIGH-
PERFORMANCE

✦ Eturenkaat: korkean suorituskyvyn renkaat P245/40ZR18, joissa on run-flat-tekniikka

Z51 PERFORMANCE HANDLING PACKAGE(MERCHANDISING
OPTION)

✦ Suorituskyky- ja ajettavuuspaketti, jota myydään erillisenä lisävarusteena

Aikajana

Löytyi 43 tietuetta

Tämän ajoneuvon tietueiden aikajana

- 11.2006  Tuntematon maa

Valmistettu

Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.

- 1.2007  Yhdysvallat

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

- 1.2007  Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

- 8.2007  Yhdysvallat

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

- 8.2007  Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

- 5.2013  Yhdysvallat

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

- 5.2013  Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

- 10.2013  Yhdysvallat

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

- 10.2013  Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

- 1.2016  Yhdysvallat

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

1.2016  Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

8.2017  Yhdysvallat

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

8.2017  Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

11.2017  Yhdysvallat

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

11.2017  Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

10.2018  Yhdysvallat

Vahinko havaittu

Löysimme merkinnän, että ajoneuvo on ollut vaurioitunut. Katso kohta "Vahingot" lisätietojen saamiseksi.

11.2018  Yhdysvallat

Vahinko havaittu

Löysimme merkinnän, että ajoneuvo on ollut vaurioitunut. Katso kohta "Vahingot" lisätietojen saamiseksi.

11.2018  Yhdysvallat

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

12.2018  Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

12.2018  Yhdysvallat

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

1.2019 🇺🇸 Yhdysvallat

Omistustodistusta muutettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistustodistuksen muutos, joka voi johtua omistajanvaihdoksesta, teknisistä päivityksistä tai asiakirjojen muutoksista.

6.2019 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2019 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

4.2020 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 22.04.2020

Päättyen: 26.01.2026

4.2020 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 22.04.2020

Päättyen: 22.04.2020

4.2020 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 22.04.2020

Päättyen: 25.11.2021

4.2020 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

4.2020 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 22.04.2020

Päättyen: 22.07.2020

• 4.2020 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

• 6.2020 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

• 6.2020 + Suomi

Rekisteröity

Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.

• 6.2020 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

• 6.2021 + Suomi

Hylättiin katsastuksessa



Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötestejä.

• 7.2021 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

• 11.2021 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

• 7.2022 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

• 10.2022 + Suomi

Merkitty myytäväksi

Merkintöjen mukaan ajoneuvo on laitettu myyntiin. Myyntiä koskeva maa voi joskus poiketa ajoneuvon todellisesta sijainnista.

• 7.2023 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

7.2024 + Suomi

Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötötestejä.

8.2024 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

8.2025 + Suomi

Hylättiin katsastuksessa

Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötötestejä.

1.2026 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

4.2026 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

☐

Tutki todellinen kilometrimäärä

Kilometrien manipulointi on petos. Kun tiedot näyttävät epäilyttäviltä, fyysinen kuluminen voi paljastaa auton todellisen historian.

☐

Tarkkaile runsaan ajomäärän merkkejä: voimakkaasti kuluneet poljinkumit, kiiltävä ohjauspyörä tai painuneet istuinten sivutuet.

☐

Lue OBD-järjestelmän sisäiset lokit (kuten DPF-jaksot tai vaihteiston käyttötunnit), joita on vaikeampi “kääntää taaksepäin” kuin mittariston lukemaa.

☐

Pyydä mekaanikkoa tekemään perusteellinen moottorin ja vaihteiston tarkastus, sillä autolla on todennäköisesti ajettu huomattavasti enemmän kuin ilmoitettu.

☐

Kriittinen turvallisuustarkastus

Autolla on ollut aiemmin vakavia turvallisuusongelmia – merkittäviä vaurioita, rakenteellisia ongelmia tai kriittisten järjestelmien vikoja. Varmista, että ne on korjattu asianmukaisesti ja että auto on nyt turvallinen ajaa.

☐

Tee perusteellinen turvallisuustarkastus aiemmin vaurioituneille alueille, alustalle ja jousitukselle.

☐

Pyydä todisteet siitä, että aiemmat ongelmat on korjattu oikein ja että ne täyttävät nykyiset turvallisuusvaatimukset.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

☐

Pyydä ammattilaisen tarkistus

Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:

☐

Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä

☐

Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka

☐

Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista

☐

Pyydä huoltotiedot

Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehdittu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:

☐

Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.

☐

Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto

☐

Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot

☐

Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat

Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Viimeisin tiedossa oleva ajokilometrilukemasi on **157 754 km**. Toimi näin:

☐

Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan

☐

Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)

☐

Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista

☐

Tee kunnon koeajo

Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:

☐

Aja eri tieolosuhteissa: moottoritiellä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä

☐

Kuuntele outoja ääniä tai tärinää

☐

Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen



Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:



Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)



Vertaa hintapyyntöjä



Katso auton kunto ja varusteet



Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa