

Mercedes-Benz SL 500

9 omistajaa löytyi

Skannaa nähdäksesi koko raportin



Luotu 18.08.2026

VIN: WDB2304751F080719

Korityyppi: Avoauto

Polttoaine: Benssiini

Vuosi: 2004

Vaihteiston tyyppi: Automaattinen

Moottorin iskutilavuus: 5 l

Teho: 225 kW (302 hv / 306 PS)



carVertical-arvosana®

Beta

Mikä vaikutti Arvosanaasi?

Tässä ajoneuvossa on voimakasta kulumaa runsaasta käytöstä.

Tämä on **erinomainen** pistemäärä verrattuna muihin **22-vuotiaisiin Mercedes-Benz SL 500** ajoneuvoihin. Se viittaa siihen, että ajoneuvo on huomattavasti paremmassa kunnossa tai sillä on puhtaampi historia kuin useimmilla muilla tämän mallin pisteytetyillä autoilla.

Päästöt

Huomio

Korkea CO₂-päästöluokitus: 292 g/km.

Kaupallisen käytön tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä kaupallisesta käytöstä.

Mittarilukema

Ei havaittuja ongelmia

Viimeisin kirjattu matkamittarilukema:
79 867 km.

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä taloudellisista tai oikeudellisista riskeistä.

Vahingot

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista.

Varkaus

Ei havaittuja ongelmia

Ei merkintöjä varkauksista.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Kaupallisen käytön tarkistus

Tarkistimme, onko tätä ajoneuvoa käytetty kaupallisiin tarkoituksiin – kuten taksina, vuokra-autona tai muuna palveluajoneuvona. Tällaiset ajoneuvot ovat usein kovassa käytössä, joten kulumisen merkkeihin kannattaa kiinnittää huomiota.



Ongelmia ei löytynyt

Ei tietoja ajoneuvon epäasianmukaisesta käytöstä

Tarkistimme nämä:



Taksi

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty taksina



Kuljetus

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty kuljetusajoneuvona



Vuokrakäyttö

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty vuokra-autona



Poliisi

Ei todisteita poliisin suorittamasta käytöstä



Esittelyajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty esittelyautona



Autokoulun ajoneuvo

Ei viitteitä siitä, että ajoneuvoa olisi käytetty autokouluautona

Varkaus

Tarkistimme, onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi, onko se ollut aiemmin varastettuna ja onko sitä koskaan palautettu



Ongelmia ei löytynyt

Emme löytäneet merkkejä siitä, että ajoneuvo olisi varastettu.

Tarkistimme nämä:



Onko ajoneuvo tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi?

Mikään merkintä ei viittaa siihen, että ajoneuvo olisi tällä hetkellä ilmoitettu varastetuksi tai etsintäkuulutettu.



Onko ajoneuvo ollut aiemmin varastettuna?

Tälle ajoneuvolle ei löytynyt aiempia varkaustietoja.

Varastettujen autojen poliisin tietokannan tarkistus suoritettu **8 maassa:**

Suomi Unkari Italia Slovenia Slovakia Romania Tšekki Kanada

Mittarilukema

Tarkistimme, näyttääkö mittarilukema luotettavalta vai onko sitä mahdollisesti manipuloitu.




Yhteenveto

- Viimeisin tunnettu matkamittarilukema: 79 867 km
- Samankaltaisten mallien keskimääräinen matkamittarilukema: 202 070 km
- Löydettiin 15 matkamittarilukematietuetta



carVerticalin näkemys

Tämän ajoneuvon viimeisin kirjattu ajokilometrimäärä on selvästi alle saman ikäisten ajoneuvojen keskiarvon. Ajoneuvo voi olla tavallista vähemmän kulunut, mutta on silti hyvä kysyä myyjältä, miksi sillä on ajettu niin vähän.



Matkamittarilukemat

3.2004	12 km
4.2013	51 836 km
4.2014	60 818 km
5.2015	66 100 km
6.2016	66 626 km
5.2017	69 407 km
5.2018	72 626 km
6.2019	73 550 km

Matkamittarilukemat

6.2020	74 613 km
6.2021	75 350 km
6.2022	78 187 km
7.2023	78 589 km
7.2024	79 230 km
7.2025	79 536 km
7.2026	79 867 km

Ajotottumukset

3.2004 - 5.2015	■ Normaali ajomäärä	487 km/kuukausi
5.2015 - 6.2016	■ Vähäinen ajomäärä	40 km/kuukausi
6.2016 - 5.2018	■ Normaali ajomäärä	258 km/kuukausi
5.2018 - 6.2021	■ Vähäinen ajomäärä	73 km/kuukausi
6.2021 - 6.2022	■ Normaali ajomäärä	233 km/kuukausi
6.2022 - 7.2026	■ Vähäinen ajomäärä	34 km/kuukausi

Rekisteröinti- ja oikeudellisen tilan tarkistus

Tarkistimme, onko ajoneuvoon liittyviä rekisteröintirajoituksia, onko se läpäissyt katsastukset tai onko se merkitty romutetuksi.



Ongelmia ei löytynyt

Rekisteröintirajoitteita ei löytynyt tälle ajoneuvolle

Rekisteröintirajoitukset

 **Onko siihen panttioikeus?**
Ajoneuvolle ei löytynyt panttioikeusmerkintöjä.

 **Onko se takavarikoitu?**
Ajoneuvolle ei löytynyt takavarikkomerkintöjä.

 **Omistusoikeudet rajoitettu?**
Ajoneuvolle ei löytynyt omistusoikeuden rajoituksia.

Oikeudelliset

 **Vakuutettu?** ⚠ Ei vakuutettu 8.2026 + Suomi
Rekisterit osoittavat, että autoa ei ollut vakuutettu tarkastuksen aikana.

 **Onko se viety ulkomaille?** ⚠ Tietue löytyi 9.2011
Tämä ajoneuvo on aiemmin viety toiseen maahan. Jos se rekisteröitiin uudelleen muualla, joitakin tietoja saattaa puuttua. Kannattaa tarkistaa, että kaikki sen lakisääteiset paperit ovat kunnossa.

Tuotu kohteesta  Italia

 **Läpäisi katsastuksen?** Läpäissyt 7.2026 + Suomi
Läpäissyt katsastuksen hyväksytysti

 **Onko ajoneuvo romutettu?**
Ei merkintää siitä, että ajoneuvo olisi merkitty romutetuksi.

Suositteltu huolto-ohjelma

Tarkistimme ajoneuvon suositellut huoltovälit saatavilla olevien tietojen perusteella.

-  **Yhteenveto**
- Viimeisin määräaikaishuolto oli 19 867 km sitten – tarkista, mitä huoltoa on mahdollisesti tarvittu.
 - Tallennetun mittarilukeman perusteella seuraava suositeltu huolto on ajankohtainen 133 km mittarilukemassa

Seuraava suositeltu huolto 80 000 km mittarilukemassa

Mitä tulisi huoltaa:

 **Huoltoon aikaa noin 66 min**

Polttoainesuodatin (Uusi)

Ilmansuodatin (Uusi)

Edellinen suositeltu huolto 60 000 km mittarilukemassa

Mitä olisi pitänyt huoltaa:

 **Huoltoon aikaa noin 84 min**

Automaattivaihteistoöljy (Tyhjennä/täytä)

Automaattivaihteiston öljysuodatin (Uusi)

Vahingot

Onko ajoneuvo vaurioitunut aiemmin? Mikä oli vahinkojen arvo?

-  **Ongelmia ei löytynyt**
Ei merkintöjä vaurioista tai arvioinneista

Vahinkoja ei löytynyt

Ajoittaisia epätarkkuuksia voi esiintyä erityisesti vanhempia ajoneuvoja tarkistettaessa. Luvattomat korjaamot saattavat piilottaa ajoneuvon vikoja tai vahinkoja lain vastaisesti, jolloin niiden olemassaolosta ei jää tietoa. Joskus jopa ajoneuvon VIN-laatta on voitu vaihtaa. Meillä on useita tapoja havaita jopa tällaiset rikokset, mutta tätä ei voida täysin taata.



Päästöt

Analysoimme, kuinka paljon CO₂-päästöjä tämä automalli tyypillisesti tuottaa ja mitä veroja tai maksuja siihen saattaa liittyä.



carVerticalin näkemys

Tämän ajoneuvon päästöt ovat korkeat. Se voi tarkoittaa korkeampia päästöveroja. Tarkista paikalliset säädökset yllätysten välttämiseksi.

CO₂-päästöt



Tiedot ja varusteet

Ajoneuvon tekniset tiedot ja alkuperäiset varusteet.

Tämä osio sisältää yksinkertaistettuja tekoälyn luomia kuvauksia, jotka auttavat sinua ymmärtämään paremmin kutakin ajoneuvon ominaisuutta.



Yhteenveto

Varmista, että ajoneuvon tiedot ja varusteet vastaavat sitä, mitä myyjä on kertonut sinulle.

Ajoneuvon tekniset tiedot



Yleiskatsaus

Merkki	Malli	Polttoainetyyppi
Mercedes-Benz	SL 500	Bensiini
Sukupolvi	Variantti	Valmistusvuosi
230	SL	2004
Valmistajan merkintä		
SL 500		



Suorituskyky & tehokkuus

Voimansiirron tyyppi Automaattinen	Vetotyyppi Takaveto	Moottorin iskutilavuus 5 l
Teho 225 kW (302 hv / 306 PS)	Sylinterien määrä 8	Vaihteiden määrä 7
CO2-päästöt 292 g/km	Moottorikoodi M113	Voimalinjan tyyppi Polttomoottori



Kori & mitat

Korityyppi Avoauto	Ohjauspyörän puoli Vasemmalla	Väri Harmaa
Istuimien määrä 2	Ovien määrä 2	

Varusteet

Sellaisena kuin se on valmistajalta saatu

041U DESIGNO GRAPHITE PAINTWORK Designon räätälöimä grafiittimaali	044 AMG BRAKE SYSTEM CHANGEOVER AMG:n päivitetty jarrujärjestelmä
200A LEATHER Sisustusmateriaali on nahkaa	201A LEATHER - BLACK/ANTHRACITE Sisätilojen nahka musta/antrasiitti
206B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - ITALIAN omistajan käsikirjan ja huoltokirjan italiankielinen versio	220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS) Auttaa pysäköinnissä visuaalisten ja/tai äänimerkkien avulla.
222B INFO PLATE COOLANT/REFUELING - FRENCH Jäähdytysnesteen/polttoaineen tankkausta koskeva ranskankielinen ilmoituskilpi	250B MOBILO LIFE/EUROPE SERVICE PACKAGE Mukana Mobilo Life/Europe -palvelupaketti
263B AIRBAGLABLE - ITALIAN/ENGLISH Turvatyynyn etiketti italiaksi ja englanniksi	284 SELECTOR LEVER, WOOD Puun valintakahva
289 LEATHER STEERING WHEEL WITH TRIM INSERT Nahkainen ohjauspyörä, jossa on sisäkoriste	352 COMAND COMAND-infotainment-järjestelmä
388 PHONE MOBILE, MTUS-SYSTEM Sisältää matkapuhelimen ja MTUS-järjestelmän	427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED 7-vaihteinen automaattivaihteisto
487 ABC SUSPENSION (ACTIVE BODY CONTROL) ABC Jousitusjärjestelmä aktiivista korinhallintaa varten	500 ELECTRIC FOLDING OUTSIDE MIRROR Sähköisesti taittuvat ulkopeilit

543L Italy

✦✦ Sijainti: Italia

614 BI-XENON HEADLAMPS FOR RIGHT-HAND TRAFFIC

✦✦ Varustettu oikeanpuoleista liikennettä varten suunnitelluilla bi-xenon-ajovaloilla.

669 SPARE WHEEL / FOLDING WHEEL

✦✦ Varapyörä, jossa on taittomekanismi

682 FIRE EXTINGUISHER

✦✦ Sisältää sammuttimen

731 TRIM PIECES - WOOD BURRED WALNUT VENEER

✦✦ Sisätilojen koristepalat, jotka on valmistettu puusta pursotetusta pähkinäpuu-viilusta.

819 CD CHANGER

✦✦ CD-vaihtaja

873 SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS

✦✦ Lämmitetyt istuimet vasemmalle ja oikealle etuistuimelle

983 COC PAPER EURO 4 TECHNOLOGY W/O REG. CERT. PART II

✦✦ Euro 4 -päästöstandardien noudattaminen, vaatimustenmukaisuustodistus ei sisälly toimitukseen

FR ROADSTER

✦✦ Roadster-mallin nimitys

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Varustettu automaattivaihteistolla

L LEFT-HAND STEERING

✦✦ Vasemmanpuoleisen ohjauksen suunta

M50 DISPLACEMENT 5.0 LITER

✦✦ Moottorin koko on 5,0 litraa

N99 CONTROL CODE BREMEN PLANT

✦✦ Bremenin laitoksen valvontakoodi

VR FRONT AXLE HALF, RIGHT

✦✦ Oikea etuakselin puolikas

X11 LEATHER, DESIGNO-BLACK, UNI-COLOR

✦✦ Nahkasisustus on Designo-Black, joka on yksivärinen.

5XXL Europe

✦✦ Euro-luokan ajoneuvo

664 LIGHT ALLOY WHEEL 7-HOLE STAR DESIGN 17 INCH

✦✦ 17-tuumaiset kevytmetallivanteet, joissa on 7-reikäinen tähtikuvio.

673 HIGH-CAPACITY BATTERY

✦✦ Suuren kapasiteetin akku

726 CTR CONSOLE PLASTIC IMD GLOSSY BLACK (2C00)

✦✦ Keskikonsoli kiiltävää mustaa muovia, jossa on IMD-koriste (In-Mold Decoration).

804 YEAR OF MODIFICATION

✦✦ Muutosvuosi

831 LICENSE PLATE FASTENING ITALY

✦✦ Rekisterikilven kiinnitys sopii Italiaan

882 SENSOR SYSTEM AND ANTITHEFT ALARM SYSTEM

✦✦ Anturijärjestelmän ja varkaudenestohälytysjärjestelmän yhdistelmä

F230 SERIES PRODUCTION 230

✦✦ Vakiotuotantomalli 230

G901 TRANSMISSION CODE VERSION 01

✦✦ Lähetyskoodin versio 01

HA REAR AXLE

✦✦ Taka-akselin kokoonpano

M113 V8-GASOLINE ENGINE M113

✦✦ V8-bensiinimoottori M113

N98 CONTROL CODE BREMEN PLANT

✦✦ Bremenin tehtaan tuotantoa osoittava valvontakoodi

VL FRONT AXLE HALF, LEFT

✦✦ Vasen etuakselin puolikas

X00 LEATHER, DESIGNO, UNI-COLOR

✦✦ Sisätilojen verhoilu Designo-nahkaa, yksivärinen

Y83 DESIGNO ALCANTARA ANTHRACITE ROOF INTERIOR TRIM

✦✦ Antrasiittinen kattoverhoilu Designo Alcantara -materiaalilla

Aikajana

Löytyi 49 tietuetta

3.2004  Tuntematon maa	Valmistettu Tämän ajoneuvon valmistuspäivämäärä on kirjattu. Mainittu maa voi viitata joko valmistus- tai rekisteröintipaikkaan.
4.2004  Italia	Ensimmäinen rekisteröinti Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.
5.2010  Italia	Katsastettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.
9.2011  Italia	Omistusoikeus vaihtui Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.
9.2011  Italia	Viety maasta Tämä ajoneuvo on merkitty viedyksi ulkomaille. Merkintä osoittaa, että ajoneuvo on poistunut raportissa mainitusta maasta.
9.2011  Italia	Poistettu rekisteristä Tälle ajoneuvolle on kirjattu rekisteristä poisto. Syynä voi olla omistajanvaihdos, asiakirjojen päivitys tai jokin muu vastaava hallinnollinen toimenpide.
.. carVerticalin näkemys: Poistettu rekisteristä Tämä ajoneuvo on poistettu rekisteristä jossain vaiheessa. Syynä voi olla vaurio, pitkäaikainen varastointi tai muu tekijä. Ajoneuvon historian tarkempi tutkiminen on suositeltavaa.	
10.2011  Suomi	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavalttiosta). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 17.10.2011 Päättyen: 16.07.2012
10.2011  Suomi	Hylättiin katsastuksessa  Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötestejä.
10.2011  Suomi	Katsastettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.
12.2011  Suomi	Omistusoikeus vaihtui Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

	12.2011 + Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 05.12.2011 Päättyn: 10.06.2012
	12.2011 + Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 05.12.2011 Päättyn: 05.12.2011
	12.2011 + Suomi
	Rekisteröity Tälle ajoneuvolle on lisätty rekisteröintimerkintä. Tämä voi liittyä ensirekisteröintiin, omistajanvaihdokseen tai muuhun viralliseen asiakirjaan.
	carVerticalin näkemys: Rekisteröity eri maihin Tämä ajoneuvo on rekisteröity yli kahdessa maassa. Eri tieolosuhteet ja huoltokäytännöt ovat voineet vaikuttaa sen kuntoon. Huoltohistorian tarkistaminen voi kertoa, onko siitä pidetty asianmukaisesti huolta.
	6.2012 + Suomi
	Omistusoikeus vaihtui Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.
	6.2012 + Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 12.06.2012 Päättyn: 09.09.2013
	6.2012 + Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 12.06.2012 Päättyn: 04.09.2013
	6.2012 + Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 12.06.2012 Päättyn: 12.06.2012
	6.2012 + Suomi
	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 13.06.2012 Päättyn: 13.06.2012
	4.2013 + Suomi
	Hylättiin katsastuksessa Tälle ajoneuvolle on kirjattu hylätty katsastus. Se saattaa sisältää hylättyjä turvallisuus- tai päästötestejä.

• 4.2013 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

• 9.2013 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

• 9.2013 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 11.09.2013

Päättyen: 08.11.2014

• 9.2013 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 11.09.2013

Päättyen: 11.09.2013

• 4.2014 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

• 11.2014 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 05.11.2014

Päättyen: 25.02.2015

• 11.2014 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 05.11.2014

Päättyen: 05.11.2014

• 11.2014 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

• 2.2015 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

• 2.2015 + Suomi

Vakuutettu

Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.

Alkaen: 25.02.2015

Päättyen: 27.02.2015

•	2.2015	+ Suomi	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 27.02.2015Päättyn: 25.07.2016
•	2.2015	+ Suomi	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 27.02.2015Päättyn: 27.02.2015
•	2.2015	+ Suomi	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 27.02.2015Päättyn: 28.02.2015
•	5.2015	+ Suomi	Katsastettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.
•	6.2016	+ Suomi	Katsastettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.
•	7.2016	+ Suomi	Omistusoikeus vaihtui Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.
•	7.2016	+ Suomi	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 27.07.2016Päättyn: 15.01.2017
•	1.2017	+ Suomi	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen. Alkaen: 16.01.2017Päättyn: 16.01.2017
•	1.2017	+ Suomi	Vakuutettu Tälle ajoneuvolle löytyi vakuutusmerkintä tästä maasta (tai osavaltiota). Merkintä voi liittyä liikennevakuutukseen, kaskovakuutukseen tai jälleenvakuutukseen.
•	5.2017	+ Suomi	Katsastettu Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

9.2017 + Suomi

Omistusoikeus vaihtui

Tälle ajoneuvolle on kirjattu omistajanvaihdos tai asiakirjapäivitys. Osa muutoksista voi olla virallisia, kuten leasing-sopimuksen päättymiseen liittyviä siirtoja.

5.2018 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2019 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2020 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2021 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

6.2022 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

7.2023 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

7.2024 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

7.2025 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.

7.2026 + Suomi

Katsastettu

Tälle ajoneuvolle on kirjattu katsastusmerkintä. Se voi sisältää erilaisia tarkastuksia, jotka liittyvät ajoneuvon liikennekelpoisuuteen tai päästöihin. Merkintä voi koskea sekä hyväksyttyä että hylättyä katsastusta.



+44

Tietolähteet

Tarkistimme 1000+ tietolähdettä **48 maassa**

Hyödyllisiä vinkkejä raportin lukemisen jälkeen

Jokainen tarkistamasi kohta auttaa sinua välttämään epämieluisia yllätyksiä myöhemmin. Mitä enemmän tarkistat, sitä turvallisempi autokauppasi on.

Tämän raportin perusteella:

- ☐ **Tarkista rakenteellinen eheys**
Voimakas kuluminen tarkoittaa, että autoa on käytetty kovalla rasituksella. Varmista, että runko ja kriittiset järjestelmät ovat edelleen turvallisia – ja selvitä, mitä omistaminen todella maksaa.
 - ☐ Tarkasta alusta, jousituksen kiinnityspisteet ja tarkista merkittävien nestevuotojen varalta.
 - ☐ Pyydä 12 kuukauden huoltoennuste kokonaisomistuskustannusten ymmärtämiseksi.
- ☐ **Varmista alhainen kilometrimäärä**
Hyvin pieni kilometrimäärä kuulostaa hyvältä, mutta varmista, että se on aito. Tarkista, että auton kunto vastaa mittarilukemaa.
 - ☐ Vertaa kuljettajan istuimen ja ohjauspyörän kulumista ilmoitettuun kilometrimäärään.
 - ☐ Tarkista huoltomerkinnöistä, onko autoa huollettu säännöllisesti ajan perusteella – vähän ajetuissa autoissa tämä on tärkeämpää kuin kilometrien perusteella tehtävät huollot.
- ☐ **Tarkista auton vientihistoria**
Muista maista tuotujen autojen historiatiedoissa on usein aukkoja. Tiedot eivät aina siirry maiden rajojen yli, joten sinun on perehdyttävä tarkemmin siihen, mitä autolle tapahtui ennen vientiä.
 - ☐ Etsi kansainvälisistä huutokaupparekistereistä, onko auto myyty romuautona ennen vientiä.
 - ☐ Varmista, että kaikki valot ja turvajärjestelmät täyttävät paikalliset vaatimukset – tuontiautot tarvitsevat usein muutoksia rekisteröinnin läpäisemiseksi.

Tee nämä tarkistukset ennen auton ostamista:

- ☐ **Pyydä ammattilaisen tarkistus**
Asiantunteva mekaanikko voi havaita piilevät ongelmat, jotka saattavat jäädä huomaamatta. Toimi näin:
 - ☐ Varaa tarkastus riippumattomalta tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä
 - ☐ Pyydä mekaanikkoa tarkistamaan tärkeimmät järjestelmät: moottori, jarrut, jousitus, elektroniikka
 - ☐ Pyydä kirjalliset muistiinpanot tai raportti havaituista ongelmista
- ☐ **Pyydä huoltotiedot**
Huoltotiedot kertovat, kuinka hyvin autosta on huolehditu. Seuraavaksi kerromme, mitä sinun tulee tehdä:
 - ☐ Pyydä myyjältä auton huoltokirja tai huoltotiedot.
 - ☐ Tarkista säännölliset öljynvaihdot, suodattimien vaihdot ja jakohihnan huolto
 - ☐ Huomioi puuttuvat tai myöhässä olevat huollot
- ☐ **Tarkista, täsmäävätkö mittarilukemat**
Varmista, että tässä raportissa oleva mittarilukema vastaa auton matkamittarin lukemia. Viimeisin tiedossa oleva ajokilometrilukemasi on **79 867 km**. Toimi näin:
 - ☐ Tarkista, että matkamittarin lukema on verrannollinen raportissa olevaan kilometrilukemaan
 - ☐ Tarkkaile merkkejä peukaloinnista (kuluneet polkimet, epäilyttävät kojelaudan korjaukset)
 - ☐ Kysy myyjältä mahdollisista eroavaisuuksista
- ☐ **Tee kunnon koeajo**
Kunnon koeajo auttaa sinua havaitsemaan suorituskykyyn, käsiteltävyyteen tai mukavuuteen liittyvät ongelmat – huomaat ne paljon paremmin tien päällä kuin parkkipaikalla. Toimi näin:
 - ☐ Aja eri tieolosuhteissa: moottoritieillä, kaupunkiliikenteessä sekä epätasaisilla tai kuoppaisilla teillä
 - ☐ Kuuntele outoja ääniä tai värinää
 - ☐ Kiinnitä huomiota käsittelyyn ja mukavuuteen



Vertaa samankaltaisiin autoihin

Muiden ilmoitusten tarkistaminen auttaa sinua tietämään, onko hintapyyntö oikeudenmukainen – tai kannattaako siitä neuvotella. Toimi näin:

- ☐ Etsi netistä samankaltaisia autoja (sama merkki, malli, vuosimalli, ajokilometrit)
- ☐ Vertaa hintapyyntöjä
- ☐ Katso auton kunto ja varusteet
- ☐ Käytä tätä tietoa neuvotellessasi myyjän kanssa